



Общество с Ограниченной Ответственностью "ИН Спектр"
Филиал САО "УралСиб" в г. Уфа
ИНН 0278167154 / КПП 027801001 Р/счет 40702810900830000411
Корр./счет 30101810600000000770 БИК 048075770 ОГРН 1100280008938
ОКПО 64141666 ОКОГУ 49013 ОКАТО 80401390000
ОКТМО 88701000 ОКФС 16 ОКОПФ 65 ОКВЭД-2001 45.2

Акт проверки пожарных гидрантов на водоотдачу

г. Уфа

«22» ноября 2021 г.

Наименование эксплуатирующей организации: Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственное управление МР Уфимский район РБ» (далее – МАУ «Хозяйственное управление МР Уфимский район РБ»)

Наименование организации проводившей испытания Общество с ограниченной ответственностью «ИН Спектр» (далее – ООО «ИН Спектр»)

Дата и время испытаний 09.11.2021 г. в период с 10 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин

Комиссия в составе:

Председателя: заместитель директора ООО «ИН Спектр» Абдракипов И.Ф.

Члены комиссии: начальник отдела ресурсного обеспечения МАУ «Хозяйственное управление МР Уфимский район РБ» Хабибуллин А.М.

Произвела проверку пожарных гидрантов на водоотдачу

На территории объекта СП Zubovskiy sel'sovet MR Ufimskiy rayon RB,
расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский район, п. Нижегородка
п. Лебяжий, с. Zubovo




Схема пожарного гидранта по ГОСТ 8220-85
1 – крышка; 2 – ниппель; 3 – корпус; 4 – штанга; 5 – шпindelь;
6 – седло; 7 – кольцо; 8 – клапан.

Список подлежащих проверке пожарных гидрантов

СП Zubovskiy sel'sovet MR Ufimskiy rayon RB				
№п/п	№ ПЧ	Населенный пункт	Адрес водоисточника	Вид водоисточника
1.	1 ПСЧ	п. Нижегородка	ул. Чапаева, 29/1 ПГ-1	К-110
2.	1 ПСЧ	п. Нижегородка	ул. Чапаева, 29/1 ПГ-2	К-110
3.	1 ПСЧ	п. Нижегородка	ул. Центральная, 31	К-110
4.	1 ПСЧ	п. Нижегородка	ул. Центральная, 25	К-110
5.	1 ПСЧ	п. Нижегородка	ул. Центральная, 13	К-110
6.	1 ПСЧ	п. Нижегородка	ул. Центральная, 6	К-110
7.	1 ПСЧ	п. Нижегородка	пер. ул. Новая - ул. Вишневая	К-110
8.	1 ПСЧ	п. Нижегородка	ул. Новая, 16	К-110
9.	1 ПСЧ	п. Нижегородка	ул. Низамутдинова, 16	К-110
10.	1 ПСЧ	п. Лебяжий	ул. Цветочная-Центральная, 26	Т-100
11.	1 ПСЧ	п. Лебяжий	ул. Мира-Цветочная, 25	К-100

12.	1 ПСЧ	п. Лебяжий	ул. Цветочная, 2	К-110
13.	1 ПСЧ	п. Лебяжий	ул. Мира, 2	К-110
14.	1 ПСЧ	п. Лебяжий	ул. Центральная, 1	К-110
15.	1 ПСЧ	п. Лебяжий	Кран пожарный около водонапорной башни п. Лебяжий	К-110
16.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Мостовая, 8	К-110
17.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Аксакова, 19/1	К-110
18.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Звездная, 15	К-110
19.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Центральная, 1	К-110
20.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Центральная, 18	К-110
21.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Центральная, 36	К-110
22.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Центральная, 41	К-110
23.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Центральная, 59	К-110
24.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Центральная, 67	К-110
25.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Центральная, 154	К-110
26.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Центральная, 160	К-110
27.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Школьная, 4	К-110
28.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Школьная, 14	К-110
29.	1 ПСЧ	с. Zubovo	ул. Школьная, 20	К-110
30.	1 ПСЧ	с. Zubovo	На пересечении ул. Кольцевая - ул. Молодежная	К-100
31.	1 ПСЧ	с. Zubovo	Электрозаводская, 11	К-110
32.	1 ПСЧ	с. Zubovo	Электрозаводская, 11	К-110
33.	1 ПСЧ	с. Zubovo	Электрозаводская, 11	К-110
34.	1 ПСЧ	с. Zubovo	Электрозаводская, 11	К-110
35.	1 ПСЧ	с. Zubovo	Электрозаводская, 11	К-300
36.	1 ПСЧ	с. Zubovo	Электрозаводская, 11	К-300
37.	1 ПСЧ	с. Zubovo	Электрозаводская, 10А	К-110

При проверке пожарных гидрантов на водоотдачу выполнены следующие виды работ:

- уточнение состояния подъездов к пожарным гидрантам;
- уточнение размещения гидрантов в колодцах (должно обеспечивать свободную установку крышки колодца и открытие крышки гидранта и полное наворачивание пожарной колонки);
- уточнение наличия указателей, соответствие координат на указателе фактическому расположению пожарного гидранта;
- уточнение наличия и исправности люка и крышки колодца;
- уточнение целостности и исправности крышек и резьбы ниппеля, верхнего квадрата штанги и корпуса гидранта; наличие крышки стояка гидранта;
- уточнение наличия воды в колодце, корпусе гидранта;
- уточнение крепления корпуса гидранта к подставке;
- уточнение герметичности клапана, легкость его открытия и закрытия;
- уточнение состояния резьбы на гидранте (путем накручивания пожарной колонки);
- проверка работы пожарного гидранта с установкой пожарной колонки и определение пропускной способности (расход воды);
- уточнение вида и диаметра водовода на котором установлен пожарный гидрант.

При проведении испытаний на водоотдачу пожарных гидрантов выявлены следующие замечания:


Список неисправных пожарных гидрантов

№ п/п	№ ПГ	Место расположения	Вид неисправности
1	2	3	4
1.	ПГ б/н	с. Zubovo, ул.	низко расположен стояк пожарного гидранта, при

		Мостовая, 8		наворачивании колонки пожарной невозможно подключить напорно-всасывающие и напорные рукава
2.	ПГ б/н	с. Zubovo, Аксакова, 19/1	ул.	по данному адресу – отсутствует пожарный гидрант, не найден
3.	ПГ б/н	с. Zubovo, Центральная, 41	ул.	низко расположен стояк пожарного гидранта, при наворачивании колонки пожарной невозможно подключить напорно-всасывающие и напорные рукава
4.	ПГ б/н	с. Zubovo, Центральная, 67	ул.	низко расположен стояк пожарного гидранта, при наворачивании колонки пожарной невозможно подключить напорно-всасывающие и напорные рукава
5.	ПГ б/н	с. Zubovo, Школьная, 14	ул.	по данному адресу – отсутствует пожарный гидрант, не найден
6.	ПГ б/н	с. Zubovo, Центральная, 1	ул.	по данному адресу – отсутствует пожарный гидрант, не найден
7.		п. Лебяжий, кран пожарный около водонапорной башни		не является пожарным гидрантом. Фактически в водонапорную башню врезан шаровый кран с отводом воды в колодец установленный возле данной башни. Использовать данный колодец в целях забора воды пожарными автомобилями не представляется возможным ввиду отсутствия подъездных путей к данному колодцу, а так же обозначения места расположения водозабора.

Проверка пожарных гидрантов на водоотдачу произведена 09.11.2021 в период с 10 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин. по местному времени. Показатели водоотдачи и заключение указаны в протоколе испытаний.

Заместитель директора ООО «ИН Спектр»



Абдракипов И.Ф.